

La Lothurm endommagée

Dans la nuit de mardi à mercredi, les vents violents ont fortement endommagé la tour panoramique Lothurm, sur les hauteurs de Macolin, à la Hohmatt. Une traverse et une plate-forme intermédiaire sont tombées sur d'autres éléments des escaliers, qui se sont aussi en partie effondrés. La Lothurm avait dû être fermée sans délai en août dernier déjà pour des raisons de sécurité, après la découverte d'une fissure dans cette même poutre transversale.

La défectuosité de la traverse est due à un pourrissement avancé, explique la Bourgeoisie de Bienne, propriétaire de l'édifice, dans un communiqué. Lors de l'érection de la tour en 2003, le mode de construction le plus simple possible avait délibérément été choisi. Par conséquent, la structure principale

avait été réalisée en grumes de sapins de Douglas écorcées, sans protection chimique contre les intempéries. Ce choix impliquait dès le départ, pour la tour, la probabilité d'une vie de courte durée. La pourriture s'est cependant déclarée avec une rapidité inattendue. Les raisons principales en sont que la tour, érigée sur un endroit exposé, a subi de plein fouet les intempéries et que sur les parties en bois horizontales, l'eau pouvait aisément pénétrer dans les fissures mais ne s'évaporerait que lentement, ce qui a favorisé le pourrissement.

L'accès à la tour est donc fermé avec effet immédiat. La population est priée de respecter cette fermeture afin de ne pas s'exposer au danger. La Bourgeoisie de Bienne analysera la situation avant de décider du sort de la tour. ● C-MAS